

12.11.2001 - 19:26 Uhr

INTERIO - RÜCKRUF EINES HÄNGESTERNS (MIT TEELICHT) WEGEN BRAND- UND VERLETZUNGSGEFAHR



Interio ruft einen Hängestern mit Teelichthalter aus dem Weihnachtssortiment zurück oder ermahnt seine Kunden zu allergrösster Vorsicht mit diesem Artikel. Die Lötstelle des Aufhängers hat sich in einem Fall als nicht hitzebeständig erwiesen. Daraus muss geschlossen werden, dass sich die Verbindung zwischen Stern und Aufhänger durch die Wärme der Kerze lösen und der Stern herunterfallen kann.

Interio fordert Kunden, welchen den Hängestern mit Teelichthalter gekauft haben zu grösster Vorsicht auf. Die Lötstelle des Aufhängers des Sterns hat sich in einem Fall durch die Hitzeeinwirkung des brennenden Teelichts gelöst. Dies geschah trotz verschiedener Tests der Qualitätssicherung bevor der Artikel in die Regale gelangte. Das Objekt ist in der Zwischenzeit aus dem Sortiment zurückgezogen worden.

Interio bietet nun seinen Kunden die Gelegenheit, den Stern in der nächstgelegenen Filiale zurück zu bringen. Der Kaufpreis von Fr. 16.- wird selbstverständlich zurückerstattet.

Hinweis an die Redaktionen:

Ein Bild von dem zurückgerufenen Produkt wird Dienstag morgen ab ca. 08:30 Uhr unter www.newsaktuell.ch/d/galerie.htx?type=obs veröffentlicht.

Kontakt:

Interio AG
Werner Jakob
Verantwortlicher Marketing
Pfadackerstrasse 6
8957 Spreitenbach
Tel: +41 (0)56 417 92 08
Fax: +41 (0)56 417 91 88
E-Mail: werner.jakob@interio.ch
[033]

Medieninhalte



Hängestern mit Teelichthalter aus dem Weihnachtssortiment von Interio

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100002874/100012285> abgerufen werden.