

31.12.2014 - 14:22 Uhr

Migros rappelle des raquettes à neige à boucle du fabricant TSL OUTDOOR

Zürich (ots) -

Cette mesure de rappel concerne trois modèles de raquettes à neige dont les fixations sont dotées à l'arrière d'un bouton pivotant présentant un risque de rupture. Ce défaut a pour effet d'empêcher l'arrimage de la raquette à la chaussure et, dès lors, de rendre difficile la poursuite d'une randonnée.

Le fabricant TSL OUTDOOR a lancé une mise en garde contre l'existence de raquettes à neige équipées de fixations éventuellement défectueuses. Aussi, Migros a décidé de rappeler les modèles de raquettes à neige suivants qui étaient proposés depuis septembre 2014 dans ses magasins et son shop en ligne à l'enseigne SportXX: TSL 305 Expedition, numéro d'article 4618.017, prix de vente: Fr. 248.- TSL 325 Expedition, numéro d'article 4618.018, prix de vente: Fr. 248.- TSL Symbioz Elite, numéro d'article 4947.870, prix de vente: Fr. 359.- Migros prie les acheteurs de ces raquettes à neige de renoncer à les utiliser et de les rapporter à partir du 9 janvier 2015 au service clients du magasin SportXX le plus proche. Le personnel spécialisé opérant sur place retirera le bouton pivotant à risque et le remplacera par un autre sans défaut. Au cas où un client préfère abandonner toute utilisation de ses raquettes à neige, le prix de vente lui sera remboursé. Les collaborateurs de la M-Infoline (0848 84 08 48) se tiennent à la disposition des clients pour répondre à leurs questions éventuelles. Zurich, le 31 décembre 2014

Des données plus détaillées ainsi que des illustrations en qualité impression sont à disposition sous:

<http://www.migros.ch/fr/medias/communiques.html>

Contact:

Martina Bosshard, porte-parole FCM, tél. 044 277 20 67,
martina.bosshard@mgb.ch

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/fr/pm/100000968/100766632> abgerufen werden.